

**LÉGI BALESETEK / ESEMÉNYEK 2015. ÉVBEN**

MRSZ-BISZ sorszám:	01/2015	vit	Hatáskör:	MRSZ Rebisz
KBSZ sorszám:	2015-052-4P		Ok:	Környezeti hiba
Esemény kategóriája:	esemény			
Esemény helye:	Budapest Megyeri híd		Sérülések	
Esemény időpontja:	2015.03.03		személyi	nem történt
Légijármű típusa:	SZD-36 Cobra			
Légijármű jele:	HA-4006		légijármű	nem történt
Pilóta/Ugró neve:	LETAKARVA			

Esemény leírása: A feladat vitorlázó repülőgépek átrepülés páros vontatásban LHDK indulási repülőtérről LHBS érkezési repülőtérré volt. A felszállást követően Óbuda térségében a hosszú kötélen történő vontatás során az SZD-36A Cobra 15 típusú HA-4006 lajstromjelű légijármű a vontató kötélről leakadt (nem tervezett vonóerő megszűnés). A leakadást követően a légijármű vezetője a légi üzemeltetési utasításnak megfelelően füves területen hajtotta végre a terepreszállást. Ennek során sem a légijármű személyzete, sem a légijármű nem sérült. Harmadik félnek okozott kár nem keletkezett.

Biztonsági ajánlás: A bizottság biztonsági ajánlások kiadmányozását a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatosan nem tartotta szükségesnek.

Üzembentartó: Magyar Repülő Szövetség

\*\*\*\*\*

MRSZ-BISZ sorszám:	02/2015	vit	Hatáskör:	MRSZ Rebisz
KBSZ sorszám:	2015-138-4P		Ok:	Emberi hiba
Esemény kategóriája:	esemény			
Esemény helye:	Dunakeszi É 2,5km		Sérülések	
Esemény időpontja:	2015.05.24		személyi	nem történt
Légijármű típusa:	Gobé R26SU			
Légijármű jele:	HA-5549		légijármű	1 kis mértékű
Pilóta/Ugró neve:	LETAKARVA			

Esemény leírása: A vitorlázórepülő növendék, gyakorló repülést hajtott végre oktatóval a repülőtéren kívüli terepre szállás sajátosságának megismerésére. A leszállásra alkalmasnak látszó terepet Dunakeszi település északi részén választották ki és a növényzettel gyéribben borított részt célozták meg a földet érés végrehajtásához. A leszállás az előírásoknak megfelelően, de erőteljes fékezéssel történt. A gépből való kiszállás után konstatálták, hogy a leszállóterepet méternél magasabb repcevetés borítja.

Biztonsági ajánlás: A Vb. a vitorlázó repülőgép sérülésének körülményeivel kapcsolatban biztonsági ajánlást nem tesz.

Üzembentartó: Magyar Repülő Szövetség

\*\*\*\*\*