

LÉGI BALESETEK / ESEMÉNYEK 2015. NEGYEDÉVBEN

1 melléklet

MRSZ-BISZ sorszám:	01/2015	vit	Hatáskör:	MRSZ Rebisz
KBSZ sorszám:	2015-052-4P		Ok:	Környezeti hiba
Esemény kategóriája:	esemény			
Esemény helye:	Budapest Megyeri híd		Sérülések	
Esemény időpontja:	2015.03.03		személyi	nem történt
Légijármű típusa:	SZD-36 Cobra			
Légijármű jele:	HA-4006		légijármű	nem történt
Pilóta/Ugró neve:	LETAKARVA			

Esemény leírása: A feladat vitorlázó repülőgépek átrepülés páros vontatásban LHDK indulási repülőtérről LHBS érkezési repülőtérré volt. A felszállást követően Óbuda térségében a hosszú kötélen történő vontatás során az SZD-36A Cobra 15 típusú HA-4006 lajstromjelű légijármű a vontató kötélről leakadt (nem tervezett vonóerő megszűnés). A leakadást követően a légijármű vezetője a légi üzemeltetési utasításnak megfelelően füves területen hajtotta végre a terepreszállást. Ennek során sem a légijármű személyzete, sem a légijármű nem sérült. Harmadik félnek okozott kár nem keletkezett.

Biztonsági ajánlás: A bizottság biztonsági ajánlások kiadmányozását a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatosan nem tartotta szükségesnek.

Üzembentartó: Magyar Repülő Szövetség