

LÉGI BALESETEK / ESEMÉNYEK 2015.II.NEGYEDÉVBEN

MRSZ-BISZ sorszám:	02/2015	vit	Hatáskör:	MRSZ Rebisz
KBSZ sorszám:	2015-138-4P		Ok:	folyamatban
Esemény kategóriája:	esemény			
Esemény helye:	Dunakeszi Repülőtér Észak		Sérülések	
Esemény időpontja:	2015.05.24		személyi	nem történt
Légijármű típusa:	Góbé R 26SU			
Légijármű jele:	HA-5549		légijármű	1 javítható mértékű
Pilóta/Ugró neve:	Letakarva			

Esemény leírása: A vitorlázórepülő növendék, gyakorló repülést hajtott végre oktatóval a repülőtéren kívüli terepre szállás sajátosságának megismerésére. A leszállásra alkalmasnak látszó terepet Dunakeszi település északi részén választották ki és a növényzettel gyéribben borított részt célozták meg a földet érés végrehajtásához. A leszállás az előírásoknak megfelelően, de erőteljes fékezéssel történt. A gépből való kiszállás után konstatálták, hogy a leszállóterepet méternél magasabb repcevetés borítja.

Biztonsági ajánlás: A Vb. a vitorlázó repülőgép sérülésének körülményeivel kapcsolatban biztonsági ajánlást nem tesz.

Üzembentartó: Magyar Repülő Szövetség - Opitz Nándor repülőklub
