



H-1138 Budapest, Dagály u. 11. ✉ 2042 Budaörs 2, Pf. 8.

Tel: +36 1 249-9757, Fax: +36 1 248-1979 Email: [aeroclub@aeroclub.hu](mailto:aeroclub@aeroclub.hu) [www.aeroclub.hu](http://www.aeroclub.hu) Banksz.: 11613008-00192400-13000002

## 1/2013. sz. Főmérnöki Utasítás

### Légijárművek fedélzeti KLGs és rádió berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala visszavonta a 2001-005 számú légialkalmassági direktívát, mely a légijárművek fedélzeti KLGs és rádió berendezéseinek üzemeltetéséről, ellenőrzéséről, karbantartásáról és javításáról rendelkezett. A Magyar Repülő Szövetség, mint üzemeltető azonban fenn kívánja tartani ezt a szabályozást.

Ennek megfelelően minden MRSZ üzemeltetésű repülőgépre továbbra is kötelező, hacsak az adott berendezés gyártója ennél szigorúbb követelményeket nem írt elő,

- a) az 1000 óra vagy 10 év nagyjavítási ciklusidő,
- b) az iránytűk és irányrendszerek kompenzálása 2 évente vagy fődarab cserénél,
- c) a fedélzeti szelencés műszerek laborellenőrzése 2 naptári év vagy 250 óra repült idő,
- d) navigációs berendezések, rádió berendezések, üzemanyagmérő rendszerek, motorellenőrző műszerek laborellenőrzése 500 óra vagy 5 naptári év.

Budapest, 2013. március 26.



Györi Julianna Eva

karbantartásért felelős vezető (főmérnök)